

Hinweise zum weiteren Ablauf

Danke für Ihr Vertrauen. Hiermit bestätigen wir Ihnen den Eingang Ihrer Angebotsbestätigung. Wie geht es nun weiter? Nach der Freigabe des Angebotes schließen sich bei Göhler Treppen folgende Schritte an:

1. Aufmaßtermin

Zur Erstellung des konkreten Treppenprojektes ist ein Aufmaß vor Ort / Baustelle nötig. Dieser Termin muss zur optimalen Vorbereitung und Produktionsplanung mindestens 12 Wochen vor dem geplanten Montagetermin durchgeführt werden.

Unser Tipp & Hinweis: Dafür sind fertige Wandflächen und Estrichebenen (Ausparungspläne für Versorgungsleitungen bitte beachten!) erforderlich. Oft sind wir Alle von anderen Gewerken im Baufortschritt abhängig. Da wir keinen Einblick darin haben, bitten wir um Abstimmung und eine Terminerinnerung zur Vereinbarung eines Aufmaßtermins. Bitte rufen Sie bei Fragen an!

2. Erstellung Werkplan

Nach dem durchgeführten Aufmaßtermin erstellen wir in der Regel innerhalb von 2 Wochen einen individuellen Werkplan. Dieser wird Ihnen zur Freigabe zugesendet, um ggf. mögliche Änderungen mit uns besprechen zu können.

Unser Tipp & Hinweis: In der Regel werden bei Rückfragen nur kleine Korrekturen besprochen und eingearbeitet. Sollten Sie größere Änderungen planen, werden diese von uns zeitnah bearbeitet und Ihnen erneut zur Wiedervorlage und Freigabe zugesendet. Bitte beachten Sie, dass sich hierbei der Produktions- und Montagetermin ggf. verschieben kann.

3. Freigabe des Werkplanes / Produktionsplanung

Mit Ihrer Freigabe des Werkplanes wird nun eine Abschlagszahlung fällig. Damit sind alle Voraussetzungen erreicht, damit wir das Material für Ihr Treppenprojekt beschaffen und Ihre Treppe in die Produktionsplanung einlasten können. Ab diesem Zeitpunkt sind Änderungen nur noch im Ausnahmefall (siehe unsere Hinweise in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen) möglich.

Unser Tipp & Hinweis: Nach der Freigabe des Werkplanes und Zahlung der Abschlagsrechnung sind wir wieder auf Ihre Unterstützung angewiesen. Unser Tipp & Hinweis: Dafür sind fertige Wandflächen und Estrichebenen (Ausparungspläne für Versorgungsleitungen bitte beachten!) erforderlich. Oft sind wir Alle von anderen Gewerken im Baufortschritt abhängig. Da wir keinen Einblick darin haben, bitten wir um Rücksprache zu mögl. Terminverschiebungen. Bitte rufen Sie bei Fragen an!

4. Ihre Treppe ist im Produktionsprozess eingelastet

In der Regel sollten Sie ab Schritt 3 mit mindestens 8 Wochen bis zum Montagetermin rechnen. Sobald der Produktionsprozess abgeschlossen ist, melden wir uns bei Ihnen in der Regel 1 Woche vor dem möglichen Montagetermin zur genauen Terminierung (Datum / Zeit).

Unser Tipp & Hinweis: Mit der konkreten Terminierung des Montagetermins erhalten Sie von uns weitere Hinweise für den Montagetermin Hinweise zum Montagetermin).